

テレビが映らない!もしかして...

電話の前にご確認下さい



1台だけ映らない

画面に B-CAS

- ・ 付属カードエラー
カードを抜き差しして解消

画面に E-202

- ・ アンテナ配線にゆるみがないか
- ・ 抜けていたり配線間違いはないか
- ・ リモコンの入力間違いはないか

全ての TV が映らない

ブースター電源の確認

- ・ PL(緑ランプ)が点灯しているか
- ・ 電源プラグが抜けていないか
- ・ アンテナ配線にゆるみがないか
- ・ 抜けていたり配線間違いはないか

映らない

映らない

メーカー(製造元)に電話

事務所に問合せ



ブースター電源

出張料金について

訪問の際は出張費として 2,000 円をご負担して頂きます。
お支払はその場で設備担当者へお支払いください。
宅内の配線工事や部品交換は他の電気店等にご相談下さい。

引越しなどで
退去される場合は

ブースター電源(写真)は毛呂山中央テレビ共聴組合の備品です。
戸建賃貸のオーナー様は、管理会社にもその旨必ずお伝え下さい。
入居者が退去される時は必ず残っているか確認して下さい。
なくした場合は部品代を請求させていただきます。(15,000 円)



毛呂山中央テレビ共聴組合

埼玉県入間郡毛呂山町中央 2 丁目 28 番地 4

電話 / FAX : (049) 294-9754